



丽江机场废旧物资处置清单

序号	资产名称	型号/属性	数量	照片	参考重量	处置方式	资产现状	备注
1	铅酸蓄电池	6FM80 12V 80AH	60只		1只重30KG	回收处置	原航站楼设备，2020年11月份跟换，使用时间较长，老化严重，无法继续使用	
2	铅酸蓄电池	6FM12-38 12V 38AH	64只		1只重10KG	回收处置	原航站楼设备，2020年11月份跟换，使用时间较长，老化严重，无法继续使用	
3	铅酸蓄电池	6FM-100 12V 100AH	382只		1只重30KG	回收处置	原航站楼设备，2019年6月份更换30只、2022年 8月份更换352只使用时间较长，老化严重，无法继续使用	
4	行李系统电机油	齿轮油	9.5桶		1桶约重15KG	回收处理	近几年维保更换下的废油，无法继续使用	
5	登机桥液压油	液压油	3桶		1桶300L	按照废品处置	2019年登机桥维修更换下的废油，不能继续使用	

6	行李系统电动辊	不锈钢	17个		510KG	按照废旧金属变卖处置	从转场至今，通过备件采购更换及维修更换废旧物资，损坏无法使用
7	行李系统辊子	不锈钢、钢	30根		750KG	按照废旧金属变卖处置	2020年至今日常维修更换及维修项目内更换下的材料，损坏无法使用
8	行李系统轴承	45号钢	51个		80KG	按照废旧金属变卖处置	2022年日常维护维修更换下的轴承，损坏无法使用
9	暖通轴承	45号钢	33个		66KG	按照废旧金属变卖处置	2020年至2022年疫情期间风机维修后更换下的轴承，损坏无法使用
10	行李系统钢辊	钢	11根		770KG	按照废旧金属变卖处置	从转场至今日常维修备件更换及维修项目内更换下的材料，损坏无法使用
11	排风机轴	钢	14根		140KG	按照废旧金属变卖处置	2021年至2022年疫情期间风机维修后更换下的轴。损坏无法使用



12	废铁	钢	13个		260KG	按照废旧金属变卖处置	2023年前风机维修后更换下的皮带轮，损坏无法使用	
13	排风机叶扇	钢	1		20KG	按照废旧金属处置	维修更换，损坏无法使用	
14	电扶梯链轮和其他配件	钢	34		45KG	按照废旧金属处置	2019年至今日常维修更换，损坏无法使用	
15	登机桥液压推杆	钢	1根		100KG	按照废旧金属处置	2019年11月更换。损坏无法使用	
16	电扶梯梯级	铝	7		70KG	按照废旧金属处置	2019年至今日常维修更换，损坏无法使用	

17	电扶梯扶手带	橡胶	18		500KG	按照废品处置	2018年更换下8条；8条为2018年电梯维修项目中乙方因质量问题再次更换下的；2022年更换下2条。橡胶老化开裂，不能继续使用	
18	暖通电机	铜、铸铁 型号：Y160M-4 额定功率：11KW 额定电压：380V 生产日期：2010年5月	3		124KG	按照废旧金属处置	暖通维修更换下的风机驱动电机，损坏无法使用	
19	暖通电机	铜、铸铁 型号：Y160L-4 额定功率：22KW 额定电压：380V 生产日期：2010年5月	3		120KG	按照废旧金属处置	暖通维修更换下的风机驱动电机，损坏无法使用	
20	暖通电机	铜、铸铁 型号：Y180L-4 额定功率：22KW 额定电压：380V 生产日期：2010年5月	3		190KG	按照废旧金属处置	暖通维修更换下的风机驱动电机，损坏无法使用	
21	登机桥电机	铜、铸铁（型号：Y180M-4 额定功率：18.5KW 额定电压：380V 生产日期：2007年）	1个		120KG	按照废旧金属处置	2022年登机桥维修更换，损坏无法使用	

22	登机桥变压器 (含电源变压器、控制变压器、单相干式变压器)	铜、铸铁(电源变压器2个额定输出功率: 680W 额定频率: 50HZ 额定输入电压: 380V 400V 420V 额定输出电压: 118v 114v、控制变压器一个, 一次电压: 380V 额定容量: 680VA 、单相干式变压器一个额定容量: 1KVA 额定容量: 50HZ 输入电压: 380V)	4台		40KG	按照废旧金属变卖处置	日常维修更换下的变压器损坏无法使用	
23	地暖主机蝶阀	铸铁	8个		80KG	按照废旧金属处置	2022年前地暖维修施工更换, 损坏无法使用	
24	登机桥限位开关	铸铁	40个		40KG	按照废旧金属处置	2021年至今登机桥维修更换下的及报废物品, 损坏无法使用	
25	暖通管道	铸铁	4根		500KG	按照废旧金属处置	2015年维修地念维修管道改造换下, 含部分装饰板及钢管4节。锈蚀, 损坏无法使用	

26	废铁	铁	约1吨		1000KG	按照废旧金属变卖处置	2022年安检机安装后值机收集段拆下的跨越梯，及值机区电控柜保护罩。损坏无法使用	
27	登机桥门	铁	2扇		80KG	按照废旧金属处置	2022年登机桥维修换下的门。损坏无法使用	
28	登机桥接机口	铁	10件		200KG	按照废旧金属处置	2021年登机桥升级改造换下的接机口平台。损坏无法使用	
29	登机桥变频器	电气元器件	2台		20KG	按照废旧电子器件变卖处置	2021年及2022年日常维修更换下。损坏无法使用	
30	400W泛光灯	玻璃+金属+电子元件	92盏		每盏16KG	按照废旧金属变卖处置	2013年照明改造项目，维修更换。损坏无法使用	

31	1000W高压钠灯	玻璃+金属+电子元器件	6盏		每盏16.7KG	按照废旧金属变卖处置	2010年转场投入使用，损坏更换。损坏无法使用	
32	LED灯	玻璃+金属+电子元器件	28盏		每盏3.5KG	按照废旧金属变卖处置	2019年C区灯具移位改造项目，维修更换。损坏无法使用	
33	机坪高杆灯的高压钠灯	玻璃+金属+电子元器件	约100个 重量约1吨		1吨	按照废旧金属变卖处置	高杆灯LED改造更换拆除	
34	低压电缆	3*70mm ² +1*35mm ² 铜	594米		0.9吨	按照废旧金属变卖处置	废弃拆除	
35	低压电缆	5*16mm ² 铜	202米		0.2吨	按照废旧金属变卖处置	废弃拆除	

36	助航灯光一次电缆	YJYD-5KV-1*6铜	2397米				0.6吨	按照废旧金属变卖处置	废弃拆除	
37	助航灯光进近灯杆爬梯	铸铁	18套				0.5吨	按照废旧金属变卖处置	废弃拆除	
38	助航灯光进近灯检修平台	铁	18套				0.5吨	按照废旧金属变卖处置	废弃拆除	
39	助航灯光隔离变压器箱	铁	106个				0.2吨	按照废旧金属变卖处置	废弃拆除	
40	自来水水厂过滤罐	铁罐	1组				0.2吨	按照废旧金属变卖处置	损坏拆除	
41	南进台变压器	变压器含铜	1台				0.295吨	按照废旧金属变卖处置	损坏拆除	

42	输液椅	YW27/铝合金跟 高密度海绵材 质	1			23kg	按照废旧金属处置	2010年日常诊疗购 买，老化破损，无法 使用	
43	紫外线消毒车	移动式/铝合金 材质	1			7kg	按照废旧金属处置	2016年日常诊疗购 买，老化破损，无法 使用	
44	破损沙发		8个				清理	2010年转场投入使 用，损坏无使用价值 。损坏无法使用	